

LEGENDA

AREE A RISCHIO

- 1 - Aree a rischio
- 3 - Zone urbane potenzialmente colpite

PUNTI CRITICI DA PRESIDIARE

- 1 - puntuale

CANCELLI

- 2 - Cancelli di delimitazione/interdizione

TIPO	N.	DESCRIZIONE	NOTE
3	45	Ambito agricolo-boscato	
3	46	Ambito residenziale	
1	47	Torrente Valle Grande	
3	77	Ambito prevalentemente residenziale e ricettivo	
3	78	Ambito residenziale	
3	79	Ambito prevalentemente residenziale e ricettivo	

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	31	Ponte	Via per Buguggiate n. 6	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	32	Ponte	Via Derna n. 6	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	33	Tombinatura	Rotatoria in Comune di Buguggiate	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
2	42	Limitazione traffico veicolare	Via per Buguggiate	Chiusura ponte via per Buguggiate
2	43	Limitazione traffico veicolare	Via per Buguggiate	Chiusura via per Buguggiate
2	55	Limitazione traffico veicolare	Via per Bodio incrocio via Edmondo De Amicis via Fe'	Chiusura via per Bodio - Cancelli condivisi SRI_015
2	56	Limitazione traffico veicolare	Via per Bodio rotatoria innesto Lungolago di Capolago	Chiusura via per Bodio - Cancelli condivisi SRI_015
2	57	Limitazione traffico veicolare	Piazza Santissima Trinità	Chiusura via Fè e via Derna




COMUNE DI
VARESE

AREA IX - Gestione del Territorio
Attività SIT e Protezione Civile

SCENARIO DI RISCHIO IDRAULICO

SRI_016 - Località Capolago - Torrente Valle Grande

Febbraio 2022



0 75 150 m

