

**LEGENDA**

**AREE A RISCHIO**

- 1 - Aree a rischio
- 2 - Aree da preallertare
- 3 - Zone urbane potenzialmente colpite

**PUNTI CRITICI DA PRESIDIARE**

- 1 - Punto critico

**CANCELLI**


- 2 - Cancelli di delimitazione/interdizione

TIPO	N.	DESCRIZIONE	NOTE
1	5	Versante Valle Torrente Des	Evoluzione dinamica geomorfologica
2	6	Nucleo abitato località Rasa	
2	49	Edificio località Rasa	
1	64	Torrente Des	
3	65	Nucleo abitato località Rasa	
3	66	Nucleo abitato località Rasa	

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	7	Tombotto	Via San Gottardo (a monte) limitrofo civici nn. 52 e 64	Verifica funzionalità idraulica
1	8	Ponticello agricolo	Via San Gottardo n. 56 (limitrofo)	Verifica funzionalità idraulica
1	9	Ponte a monte di via Santa Maria degli Angeli	Via Santa Maria degli Angeli (civici nn. 18 e 19)	Verifica funzionalità idraulica
1	10	Tombotto	Via dei Monti (a monte) limitrofo civici nn. 49 e 51	Verifica funzionalità idraulica

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
2	3	Limitazione traffico veicolare	Strada Provinciale 62 Rasa n. 130 (limitrofo)	Chiusura tratto Strada Provinciale 62 Rasa
2	4	Limitazione traffico veicolare	Strada Provinciale 62 Rasa (cimitero località Rasa)	Chiusura tratto Strada Provinciale 62 Rasa
2	5	Limitazione traffico veicolare	Via San Gottardo n. 43 (limitrofo)	Chiusura tratto via San Gottardo
2	6	Limitazione traffico veicolare	Via dei Monti n. 51 (accesso proprietà)	Regolazione transito ponte
2	7	Limitazione traffico veicolare	Via Santa Maria degli Angeli n. 27-28-30 (accessi proprietà)	Regolazione transito ponte

LEGNONE





**COMUNE DI VARESE**

AREA IX - Gestione del Territorio  
Attività SIT e Protezione Civile

**SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO  
SRIG\_004 - Versante Valle Torrente Des,  
limitrofo nucleo storico Rasa**

Febbraio 2022