

### LEGENDA

#### AREE A RISCHIO

- 1 - Aree a rischio
- 3 - Zone urbane potenzialmente colpite

#### PUNTI CRITICI DA PRESIDARE

- ▲ 1 - puntuale
- 1 - areale

TIPO	N.	DESCRIZIONE	NOTE
3	17	Insedimento residenziale	Zona interessata da diversi fenomeni alluvionali, anni 2009 (luglio)-2014-2015 - Presenza di parcheggi interrati
3	18	Insedimento commerciale e residenziale in ambito urbano	Zona interessata da diversi fenomeni alluvionali, anni 2009 (luglio)-2014-2015
3	55	Piazzale Staffora	Zona interessata da diversi fenomeni alluvionali, anni 2009 (luglio)-2014-2015
1	56	Torrente Vellone	Zona interessata da diversi fenomeni alluvionali, anni 2009 (luglio)-2014-2015

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	17	Ponte	Via Francesco Crispi n. 79	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	18	Ponte concessionato	Via Ercole Oldofredi n. 47	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	19	Tombotto	Via Ercole Oldofredi n. 41	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	6	Torrente Vellone	Via Mongueifo - Piazzale Staffora	Verifica idraulica delle sezioni



COMUNE DI  
**VARESE**

AREA IX - Gestione del Territorio  
Attività SIT e Protezione Civile

### SCENARIO DI RISCHIO IDRAULICO

**SRI\_010 - Zona piazzale Staffora - Torrente Vellone**

Febbraio 2022

