

LEGENDA

AREE A RISCHIO

- 1 - Aree a rischio
- 3 - Zone urbane potenzialmente colpite

PUNTI CRITICI DA PRESIDARE

- ▲ 1 - puntuale


CANCELLI

- H 1 - Cancelli di regolazione a/d (accesso/deflusso)

TIPO	N.	DESCRIZIONE	NOTE
3	25	Zona residenziale	
3	26	Insedamenti residenziali	
3	27	Insedamenti residenziali	
1	28	Torrente Fosso La Valle	
3	29	Zona rurale con un edificio residenziale	

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	34	Ponte	Lungolago di Calcinate (prossimità via dei Pescatori n. 20)	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	35	Ponte	Via Ettore Ponti n. 176	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)
1	36	Scolmatore	Via Ettore Ponti n. 176, proseguendo dopo il ponte	Verifica adeguato funzionamento
1	48	Tombinatura	Via Duca degli Abruzzi (corso d'acqua limitrofo civico n. 81)	Verifica idraulica (controllo passaggio della piena fluviale)

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	22	Valutazione interdizione traffico veicolare	Lungolago di Calcinate - zona limitrofa via dei Pescatori n. 20 - a monte del ponte	Chiusura a seguito evoluzione critica della Lungolago di Calcinate
1	23	Valutazione interdizione traffico veicolare	Lungolago di Calcinate - zona limitrofa via dei Pescatori n. 20 - a valle del ponte	Chiusura a seguito evoluzione critica della Lungolago di Calcinate



COMUNE DI
VARESE

AREA IX - Gestione del Territorio
Attività SIT e Protezione Civile

SCENARIO DI RISCHIO IDRAULICO

SRI_012 - Conoide di Calcinate del Pesce - Torrente Fosso la Valle

Febbraio 2022

