

LEGENDA

AREE A RISCHIO

- 1 - Aree a rischio
- 3 - Zone urbane potenzialmente colpite

PUNTI CRITICI DA PRESIDIARE

- 1 - Punto critico


CANCELLI

- 1 - Cancelli di regolazione a/d (accesso/deflusso)
- 2 - Cancelli di delimitazione/interdizione

TIPO	N.	DESCRIZIONE	NOTE
1	27	Torrente vallivo	Ruscigliamento concentrato
3	28	Lungolago di Calcinate e via Vittorio Centurione Scotto	Allagamento stradale
3	67	Edificio residenziale	Dinamica idraulica influenzata dall'innalzamento lacustre

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	20	Tombotto	Lungolago di Calcinate limitrofo civico n. 136	Verifica funzionalità idraulica
1	21	Tombinatura	Via Centurione Scotto limitrofo civici nn. 43-45	Verifica funzionalità idraulica

TIPO	N.	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	NOTE
1	14	Regolamentazione transito/Limitazione traffico veicolare	Lungolago di Calcinate (limitrofo civico n. 175) innesto via Vittorio Centurione Scotto	Chiusura via Vittorio Centurione Scotto a seguito evoluzione critica dello scenario
2	15	Limitazione traffico veicolare	Lungolago di Calcinate (limitrofo civico n. 175)	Chiusura tratto Lungolago di Calcinate
2	16	Limitazione traffico veicolare	Lungolago di Calcinate prossimità innesto via Vittorio Centurione Scotto	Chiusura tratto Lungolago di Calcinate
1	17	Regolamentazione transito	Lungolago di Calcinate innesto via Vittorio Centurione Scotto (limitrofo civico n. 21)	Chiusura via Vittorio Centurione Scotto a seguito evoluzione critica dello scenario



AREA IX - Gestione del Territorio
Attività SIT e Protezione Civile

SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

**SRIG_010 - Calcinate del Pesce
via Vittorio Centurione Scotto**

Febbraio 2022